



SERVICE INFO – INA 0184



Отсутствие установочного штифта

Рычаг автоматического натяжителя ременного привода дополнительного оборудования

Производители: All

Смотрите актуальные данные в онлайн каталоге Schaeffler

В рамках постоянного развития продукции Schaeffler Automotive Aftermarket, рычаг автоматического натяжителя был изменен.

Установочный штифт (Рис.1) более не поставляется, см. Рис.2. Это означает, что пружина в данном варианте находится в разжатом состоянии до установки.

Установку поликлинового ремня рекомендуется производить с помощью соответствующего по диаметру штифта.

Обе версии соответствуют техническим спецификациям и могут применяться без ограничений. В переходный период могут встречаться как новые, так и старые версии.



Рисунок 1: Пример предшествующей версии с установочным штифтом



Рисунок 2: Пример новой версии без установочного штифта

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Больше информации:

ООО „Шэффлер Руссланд“
Телефон: +7 (495) 737-76-60
aftermarket.ru@schaeffler.com
www.schaeffler.ru/aftermarket
www.rexpert.ru

INA 0184

