



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0006



# Руководство по установке для набора ступичного подшипника 713 6783 20

**Автопроизводитель:** Ford  
**Модель:** Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma  
**Артикул:** 713 6783 20 (задняя ось)



Рис.1: Комплект ступичного подшипника 713 6783 20

При замене ступичных подшипников на задних ступицах ступичная гайка должна затягиваться только 1 раз, проверка момента затяжки вторично может увеличить его значение и создать неприемлемое преднатяжение в подшипнике.

Если необходимо проверить момент, то ступичная гайка должна быть откручена как минимум на 2 оборота перед повторным затягиванием соответствующим моментом.

Убедитесь что тормозной барабан вращается в противоположном направлении при закручивании гайки.

Предписанный автопроизводителем момент затяжки - 260 Нм.

**Примечание:**  
 Ступичная гайка на левой стороне имеет левостороннюю резьбу, и наоборот, на правой стороне - правостороннюю.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**  
 ООО „Шэффлер Руссланд“  
 Тел.: +7 (495) 737 76 60  
 Факс: +7 (495) 737 76 61  
 E-mail: info.ru@schaeffler.com  
 www.schaeffler-aftermarket.ru

Выпущено 08.2009 FAG 0006 Техническая информация подлежит изменению  
 Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях.  
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket



**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0006