



FAG

SERVICE INFO – FAG 0007



Руководство по установке для уплотнительного кольца переднего ступичного подшипника

Автопроизводитель: Audi, Seat,
Skoda, VW

Модель: Audi A2 (8Z0)
Seat Cordoba (6L2)
Ibiza (6L1)
Skoda Fabia (6Y2, 6Y3,
6Y5)

Roomster (5J)
VW Polo (9N)
Fox (5Z1)

Артикул: 713 6104 70 (комплект FAG)
OE №: 14“ 6Q0407623B / E (сальник)

Артикул: 713 6105 80 (FAG-kit)

OE №: 13“ 6Q0407623C
(сальник)




Рис. 1: Сальники могут отличаться по конструкции и цвету!

Загрязнения внутри ступичного подшипника могут привести к выходу его из строя. На уплотнительное кольцо ступичного подшипника также оказывается воздействие от загрязнений, что приводит к вышеозначенным повреждениям. При замене ступичного подшипника, нужно также использовать уплотнительное кольцо, расположенной сужении ШРУСа приводного вала (см. рис. 1).

Примечание:

Комплект, содержащий требуемые уплотнительные кольца, появится в ассортименте компании FAG с середины сентября 2009г. Это предотвратит сальники от перемешивания или неправильного подбора.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

FAG 0007



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET