



SERVICE INFO – INA 0060



Визуальная разница между коромыслами 422 0102 10 и гидрокомпенсаторами 420 0222 10

Автопроизводитель: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza V

Skoda: Octavia, Superb, Yeti

VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Двигатели: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE №:

- (1) 059 109 417 J
059 109 417 G
- (2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Артикул:

- (1) 422 0076 10 (заменен)
- (1) 422 0102 10 (новый)
- (2) 420 0221 10 (заменен)
- (2) 420 0222 10 (новый)



Рис 1: Конструкция 1

При замене коромысла и гидрокомпенсатора обратите внимание, что возможно применение двух вариантов конструкции (см. рис 1 и 2).

В настоящий момент Schaeffler Automotive Aftermarket поставляет версию, показанную на рис 2, которая может быть использован для замены версии, изображенной на рис. 1.




Рис 2: Конструкция 2

Замечание:

Всегда заменяйте оба компонента! Всегда заменяйте полный набор, если один из компонентов механизма компенсации клапанного зазора вышел из строя. Чтобы избежать повторного ремонта и дополнительных расходов заменяйте коромысло и гидрокомпенсатора одновременно.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0060

