



SERVICE INFO – INA 0069



Натяжные ролики 531 0252 30 и 531 0525 30

Риски по неверному подбору

Производители: Seat, Škoda, VW

Модели:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Двигатели: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i

Арт. номер: 531 0252 30
531 0525 30



Рисунок 1: Слева – натяжной ролик 531 0252 30, справа – натяжной ролик 531 0525 30

Смотрите актуальные данные в онлайн каталоге Schaeffler

Из-за сходства номеров деталей существует опасность перепутать друг с другом натяжные ролики 531 0252 30 и 531 0525 30.

Поскольку видимых различий нет (рис. 1), единственный способ отличить детали по номерам, напечатанным на оборотной стороне (рис. 2):

Артикульный номер	Напечатанный номер
531 0252 30	979272
531 0525 30	979548

Данные натяжные ролики технически отличаются друг от друга из-за различного натяжения пружин. Это непосредственно влияет на натяжение ремня ГРМ.

Если шкивы натяжителя перепутаны, то ремень газораспределительного механизма может иметь свободный ход, а в худшем случае перескочить. Как результат, двигатель может быть поврежден.

Перед установкой убедитесь, что используете правильный номер детали. Сходство номеров деталей увеличивает вероятность путаницы.



Рисунок 2: Слева – натяжной ролик 531 0252 30, справа – натяжной ролик 531 0525 30

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Больше информации:

ООО „Шэффлер Руссланд“
Телефон: +7 (495) 737-76-60
aftermarket.ru@schaeffler.com
www.schaeffler.ru/aftermarket
www.rexpert.ru