



SERVICE INFO – INA 0120



Визуальные отличия рокера 422 0236 10

Модели:

Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Двигатели:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Артикульный номер:	422 0236 10
Номера оригинального оборудования:	04E 109411 H



Рисунок 1: Версия №1

На указанные модели двигателей могут быть установлены два различных типа рокеров (см. изобр. 1 и 2) Они отличаются лишь внешним видом и оба типа полностью отвечают всем техническим требованиям автопроизводителя.

По этой причине, компания Schaeffler предлагает вариант рокера под артикульным номером 422 0236 10 (см. изобр. 1)

Всегда заменяйте детали комплектом в сборе!

Главное требование при ремонте – все рокеры должны быть заменены одновременно. Рекомендуется заменять одновременно рокеры и остальные элементы компенсации зазора клапана, чтобы избежать лишнего ремонта и расходов.



Рисунок 2: Версия №2

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
Тел.: +7 (495) 737 76 60
Факс: +7 (495) 737 76 61
E-mail: info.ru@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0120