



## SERVICE INFO – INA 0134



# Рокер 423 0079 10

## Визуальное изменение

Производитель: Audi, Seat, Skoda

Модели:

**Audi:** A3 (8V1), A3 Sportback (8VA),  
A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8),  
A4 Allroad (8KH, B8),  
A5 (8T3), A5 Sportback (8TA),  
A5 Cabriolet (8F7),  
A6 (4G2, C7), A6 Avant (4G5, C7),  
A7 Sportback (4GA),  
A8 (4H\_),  
Q5 (8R), TT (8J3)

**Seat:** Leon (5F1), Leon SC (5F5),  
Leon ST (5F8)

**Skoda:** Octavia (5E3), Octavia Combi (5E5)

**Двигатели:** 1.8 TFSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TFSI,  
2.5 TFSI, 2.8 FSI

**Артикульный номер:** 423 0079 10

**Номер оригинального оборудования:** 06E 109 409 L  
06E 109 409 J



Рисунок 1: 423 0079 10 – Предыдущая конструкция (слева) и новая конструкция (справа)

Для вышеуказанных моделей, конструкция гидравлического опорного элемента была изменена. Для данного гидравлического опорного элемента был присвоен новый оригинальный артикульный номер OEM.

Так как обе конструкции отличаются лишь внешне, компания Schaeffler Automotive Aftermarket продолжит реализовывать деталь новой конструкции под прежним артикульным номером 423 0079 10.

С технической точки зрения, возможна установка деталей как предыдущей, так и новой конструкций!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: [info.ru@schaeffler.com](mailto:info.ru@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.ru](http://www.schaeffler-aftermarket.ru)

INA 0134

