



SERVICE INFO – INA 0188



Рычаг натяжителя 533 0075 30

Проверьте длину резьбы крепежа

Производители: Seat, Volkswagen

Модели:

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo

Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

Коды двигателей: AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

Арт. номер: 533 0075 30
529 0089 10

Смотрите актуальные данные в онлайн каталоге Schaeffler




Рисунок: Справа старая конструкция, слева новая

В рамках постоянного развития продукции натяжитель 533 0075 30 был модифицирован. Для правильной установки новой конструкции требуются короткие болты. Болты M8x35 заменены болтами M8x22.

Для правильной установки нового натяжителя 533 0075 30 используйте только болты M8x22!

В Сервисном бюллетене показаны визуальные отличия предшествующей конструкции (Рис. справа) и новой конструкции (Рис. слева).

При переходе к использованию новой версии деталей на складе может храниться запас деталей предыдущего и нового образца.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Больше информации:

ООО „Шэффлер Руссланд“
Телефон: +7 (495) 737-76-60
aftermarket.ru@schaeffler.com
www.schaeffler.ru/aftermarket
www.repxpert.ru

