



SERVICE INFO – INA 0190



Звезда коленчатого вала

Внимание к различным зубьям

Производители: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A1
 Seat: Alhambra, Toledo
 Škoda: Octavia, Rapid, Yeti
 Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Двигатели: 1.4 TSI

Арт. номер: 559 0154 30
 559 0154 31

Смотрите актуальные данные в онлайн каталоге Schaeffler

Описание Рис. 1:

- (1) 1x клапан управления фазами
- (2) 1x звезда распредвала
- (3) 1x цепь привода ГРМ
- (4) 1x натяжная планка
- (5) 1x планка успокоителя
- (6) 1x натяжитель цепи
- (7a) 1x Звезда коленчатого вала (зубья 18/18)
 (KIT 559 0154 30)
- (7b) 1x Звезда коленчатого вала (зубья 23/18)
 (KIT 559 0154 31)




Рисунок 1: 559 0154 30/559 0154 31 – компоненты комплекта привода ГРМ

Для вышеперечисленных двигателей звезды коленчатого вала доступны с разным количеством зубьев.

Необходимо соблюдать следующие условия:

Звезда коленчатого вала снята	Артикульный номер	Звезда коленчатого вала установлена
Зубья 18/18	559 0154 30	Зубья 18/18
Зубья 18/19	559 0154 30	Зубья 18/18
Зубья 23/18	559 0154 31	Зубья 23/18
Зубья 23/19	559 0154 31	Зубья 23/18

Если с коленчатого вала снята звезда с шагом 18/19 или 23/19, то при замене необходимо менять все элементы системы привода ГРМ (см. таблицу стр. 1) В противном случае, неправильное количество зубьев изменит настройки синхронизации.

Описание Рис. 2:

- (8) 1x болты шкива коленвала
- (9) 1x болты фазовращателя распредвала
- (10) 1x Schaeffler Chain Protect (50 мл)
- (11) 2x направляющий штифт
- (12) 1x герметик для поддона (80 мл)
- (13) 1x прокладка крышки привода ГРМ
- (14) 1x направляющая фазовращателя
- (15) 1x уплотнительное кольцо коленвала
- (16) 1x болт звезды распредвала
- (17) 1x уплотнительное кольцо звезды распредвала
- (18) 1x уплотнительное кольцо крышки
- (19) 1x болт масляного поддона
- (20) 1x уплотнительное кольцо крышки
- (21) 1x уплотнительное кольцо масляной системы

Также, некоторые двигатели с кодом САХА имеют привод масляного насоса с роликовой цепью вместо зубчатой цепи. В таком случае, приводная цепь, натяжитель цепи, и звезда масляного насоса должны быть также заменены.

Болт крепления фазовращателя распредвала имеет специальную левостороннюю резьбу и может использоваться только 1 раз. Следуйте инструкциям автопроизводителей.

Для обеспечения правильной установки привода ГРМ детали масляной системы и направляющие включены в оба ремонтных комплекта. Закрутите их в головку блока цилиндров и блок цилиндров.



Рисунок 2: 559 0154 30/559 0154 31 – Состав комплектов привода ГРМ

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Больше информации:

ООО „Шэффлер Руссланд“
 Телефон: +7 (495) 737-76-60
aftermarket.ru@schaeffler.com
www.schaeffler.ru/aftermarket
www.repxpert.ru

INA 0190