



## SERVICE INFO – LuK 0064



# Гидравлические выжимные подшипники 510 0088 10 и 510 0164 10

## Различные размеры соединителей

Производители: Dacia  
Nissan  
Renault

Артикульный  
номер LuK: 510 0088 10  
510 0164 10

В перечисленных автомобилях гидравлические выжимные подшипники могут применяться с различными соединителями

Для замены Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендует два ремонтных решения:

- Гидравлический выжимной подшипник с компактными соединителями (Рис. 1) применялись как оригинальное оборудование. В зависимости от конкретного транспортного средства, LuK имеет следующие применения: 510 0088 10 или 510 0164 10.
- Гидравлический выжимной подшипник с большим соединителем (Рис. 2) может встретиться как уже замененный узел при предыдущем ремонте. При установке деталей LuK № 510 0088 10 или 510 0164 10 необходимо вернуться к меньшему соединителю, что означает замены гидромагистрالی.



Рис. 1: Гидравлический выжимной подшипник с компактным соединителем



Рис. 2: Гидравлический выжимной подшипник с большим соединителем

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

### Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“  
Телефон: +7 (495) 737-76-60  
Факс: +7 (495) 737-76-61  
info.ru@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.ru

