



FAG

SERVICE INFO – FAG 0005



Изменение размеров в каталоге комплектов ступичных подшипников FAG 2009/2010

Автопроизводитель: Rover

Модель: 800

Артикул:

713 6173 30 (KIT)

713 6173 40 (KIT)



Рис.1: Комплект ступичного подшипника 713 6173 30

В каталоге комплектов ступичных подшипников FAG за 2009/2010, из-за невнимательности были указаны неправильные размеры для ступичных подшипников с артикулами **713 6173 30** и **713 6173 40**.

Пожалуйста вычеркните означенное содержимое для ступичных подшипников на стр **316** и замените его как указано в представленной здесь таблице на правильное:

	d	D	Dmax	B
713 6173 30	42,00 - 34,00	73,00 - 68,00	---	40,00 - 42,00
713 6173 40	42,00 - 34,00	78,00 - 68,00	---	40,00 - 42,00

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

FAG 0005



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET