



SERVICE INFO – INA 0092



Визуальные отличия в коромыслах 422 0053 10

Модели:

Audi: A1, A3
 Seat: Altea, Ibiza, Leon
 Skoda: Fabia, Octavia, Superb
 VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V,
 Golf VI, Jetta III, Passat (C3_),
 Polo (6R_), Polo (9N_)

Двигатели: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V,
 1.6 FSI

Артикульный номер: 422 0053 10

Номера оригинального оборудования: 036 109 411 E
 036 109 411 G
 036 109 411 H
 036 109 411 J



Рисунок 1: Версия №1



Рисунок 2: Версия №2

При замене коромысла 422 0053 10 на автомобиле могут быть установлены варианты из рис.1 и 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket поставляет коромысла, показанные на рис.1.

Всегда заменяйте коромысла комплектом!
 В случае выхода из строя одного или нескольких коромысел, менять необходимо весь комплект.
 В случае выхода из строя одного или нескольких коромысел, менять необходимо весь комплект. Во избежание многочисленных ремонтов и увеличения затрат, заменяйте вместе коромысла и другие элементы регулировки зазора клапанов.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
 Тел.: +7 (495) 737 76 60
 Факс: +7 (495) 737 76 61
 E-mail: info.ru@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0092