



SERVICE INFO – INA 0099



Изменение состава упаковки для 532 0020 10

Модели:

Citroën: AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX

Fiat: Ulysse

Lancia: Zeta

Nissan: Micra

Peugeot: 106 I, 106 II, 306, 406, 605,

Rover: 806

100

Двигатели:

Citroën: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V

Fiat: 2.0 16V, 2.1 TD

Lancia: 2.0 16V, 2.1 TD

Nissan: 1.5 D

Peugeot: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16

Rover: 1.4 D, 1.5 D

Артикульный номер:

532 0020 10

Номер оригинального оборудования:

Citroën: 0830.37

Fiat: 9400830379

Lancia: 9400830379

Nissan: 13077-6F901

Peugeot: 0830.37

Rover: LHV100080




Рисунок 1: 532 0020 10 - ролик INA с крепежным болтом

Наполнение комплекта 532 0020 10 было оптимизировано. Благодаря конструкции направляющего ролика, болт M10X55 может быть использован на всех указанных автомобилях. Соответственно, болт M10X55 и шайба более не требуются. Упаковка содержит направляющий ролик (рис.1, слева) и болт M10X55 (рис.1, справа).

Как описано в брошюре INA 0070, на вышеуказанные автомобили может также устанавливаться металлический ролик. Пластиковый ролик заменяет его полностью.

■ Пластиковый ролик соответствует всем требованиям и отличается только материалом исполнения.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

