



## SERVICE INFO – INA 0133



# Ровер 423 0076 10

## Визуальное изменение

Производитель:	Audi
Модели:	A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8), A4 Allroad (8KH, B8), A5 (8T3), A5 Sportback (8TA), A5 Cabriolet (8F7), A6 (4F2, C6 / 4G2, C7), A6 Avant (4F5, C6 / 4G5, C7), A8 (4E_/4H_), Q5 (8R), TT (8J3), TT Roadster (8J9)
Двигатели:	2.0 TFSI, 2.8 FSI, 3.2 FSI
Артикульный номер:	423 0076 10
Номер оригинального оборудования:	06E 109 409 M 06E 109 409 K



Рисунок 1: 423 0076 10 - Предыдущая конструкция (слева) и новая конструкция (справа)

Для вышеуказанных моделей, конструкция гидравлического опорного элемента была изменена. Для данного гидравлического опорного элемента был присвоен новый оригинальный артикульный номер OEM.

Так как обе конструкции отличаются лишь внешне, компания Schaeffler Automotive Aftermarket продолжит реализовывать деталь новой конструкции под прежним артикульным номером 423 0076 10.

С технической точки зрения, возможна установка деталей как предыдущей, так и новой конструкций!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

### Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“  
Тел.: +7 (495) 737 76 60  
Факс: +7 (495) 737 76 61  
E-mail: info.ru@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.ru



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0133