



SERVICE INFO – INA 0167



Насос охлаждающей жидкости 538 0314 10

Неисправность из-за нанесения дополнительного слоя герметика

Производители: Chevrolet, Opel

Модели:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel/Vauxhall: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Двигатели: 1.2, 1.4

Арт. номер: 538 0314 10

Смотрите актуальные данные в онлайн каталоге Schaeffler




Рис. 2: Деформация пластикового корпуса ввиду нанесения чрезмерного количества герметика



Рис. 1: 538 0314 10 – насос охлаждающей жидкости с прокладкой в комплекте

Насос охлаждающей жидкости 538 0314 10 герметизируется только прокладкой. Во время монтажа наносить дополнительный слой герметика ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Если во время монтажа применяется дополнительная герметизация, избыточное количество герметика выдавливается в промежуток между корпусом и пластиковой крышкой, которая направляет поток охлаждающей жидкости (рис. 2), вызывая её деформацию. В ходе работы крышка прижимается потоком к крыльчатке, что приводит к повреждению или полному разрушению самой крышки, и приводит к отказу насоса охлаждающей жидкости. Фрагменты пластиковой крышки попадают в систему охлаждения, что может стать причиной выхода из строя другого оборудования.

См. также Сервисный Бюллетень INA 0162».

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Больше информации:

ООО „Шэффлер Руссланд“
Телефон: +7 (495) 737-76-60
aftermarket.ru@schaeffler.com
www.schaeffler.ru/aftermarket
www.rexpert.ru

INA 0167