



## SERVICE INFO – LuK 0015



### Руководство по монтажу двухмассового маховика 415 0100 10

**Автопроизводитель:**  
Nissan

**Модель:**


Primera (P12) до 06/2004,  
Primera Hatchback (P12) до  
06/2004,  
Primera Traveller (WP12) до  
06/2004

**Двигатель:** 2,2 DI

**Код двигателя:** YD22DDT  
YD22ETI

**LuK-AS №:** 415 0100 10

**OE №:** 12310-8H800



**Рис.1: Установочный штифт коленвала**

Двухмассовый маховик имеет возможность установки в разных положениях, при этом только одно из них верное. Во время монтажа двухмассового маховика обратите внимание, чтобы штифт коленвала попадал в отверстие на маховике. Отверстие в двухмассовом маховике опознается по треугольному знаку со стороны коробки передач.



**Рис. 2: Установочное отверстие в маховике (со стороны коленвала)**



**Рис. 3: Треугольный знак со стороны коробки передач**

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: [info.ru@schaeffler.com](mailto:info.ru@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.ru](http://www.schaeffler-aftermarket.ru)

LuK 0015



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET