



SERVICE INFO – LuK 0043



Двухмассовый маховик LuK 415 0388 10

Модифицированное сенсорное кольцо

Модель:	Ford Transit
Модельный год:	2004 -
Двигатель:	2,4 TDCi
Двухмассовый маховик LuK:	415 0388 10



Рисунок 1: Превья конструкция сенсорного кольца



Рисунок 2: Новая конструкция сенсорного кольца

Как следствие непрерывающегося развития нашей продукции, сенсорное кольцо для датчика скорости вращения коленчатого вала и расположение подшипника были модифицированы в двухмассовом маховике 415 0388 10.

Сенсорное кольцо нового поколения отличается от предшественника тем, что в нем тоньше материал и другая форма зубьев. Также, увеличен ресурс маховика, благодаря использованию шарикоподшипника вместо подшипника вместо подшипника скольжения.

Несмотря на различие в конструкции, обо версии маховика могут использоваться на моделях автомобилей, указанных в каталоге.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
Тел.: +7 (495) 737 76 60
Факс: +7 (495) 737 76 61
E-mail: info.ru@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0043